

Viktigt meddelande till slutkund!

Åtkomst till kontrollrapport via nätet


Tidigare har vi skickat med en separat rapport med överblick på erat nyinstallerade aggregat som numera kan laddas ner elektroniskt

Vart på nätet?

Logga in med email och lösenord på länken nedan:

<http://customer.puls.li>

Saknar man ett inloggs uppgifter så skapar man det enkelt genom att trycka på "Register new user"



Saknar du åtkomst till ditt kundkonto?

Har ni ingen åtkomst till erat kundkonto, eller har övriga frågor om Puls, vänligen kontakt mig på:

Michael.stalberg@thermoking.com

EXEMPEL

Certifierat kylföretag Thermo King Sverige AB Transkärrsgatan 5 425 37 HISINGS KÄRRA 031-727 76 00		Kontrollrapport Nr: E-***	
Kontrollrapport för mobil kylanläggning/aggregat med HFC-köldmedier enligt SFS 2016:1128 Rapporten avser: ☒ Installationskontroll ☐ Periodiserad kontroll ☐ Kontroll efter ingrepp och uppfyllande läckagekontroll			
IDENTITET Fordonets chassis / regnr / Silver *** Aggregatbeteckning / till.nr T-1000R 50 SPECTRUM / GLW1314131 Köldmedie -mängd / typ / Kod 6.1+ 0 / R452A / PKV GWP / ton CO2e 2140 / 13.05 Operator *** Utdelningsadress *** Postadress ***		Telefon Telefax	
KONTROLL Kontroll enligt kontrollmetod (EG) förordning 1516/2007 1. Direkt mätmetod, utrustningen är tät ☒ Ja ☐ Nej 2. Registrering ☒ Ja ☐ Nej		Uppfyller krav... Noteringar (obligatorisk om anläggning/aggregat inte uppfyller krav): Uppföljande läckagekontroll, systemet är tät	
RAPPORT Servicereport vid ingrepp i köldmediesystem ☐ Avtagning av olja (liter) Mängd ☐ Tätning av köldmedieläcka Typ ☐ Avtagning av köldmedium (kg) DESTRUKTION ☒ Påfyllning av NYTT köldmedium (kg) 6.1 R452A		Beskrivning av ingrepp: Installation och montering av kylaggregat.	
Kontroll utförd av: ***		Kontrolldatum: 2021-11-24	
Centnr. 23788 Kategori 1			

EXEMPEL

Certifierat kylföretag Thermo King Sverige AB Transkärrsgatan 5 425 37 HISINGS KÄRRA 031-727 76 00		Kontrollrapport Nr: A-***	
Kontrollrapport för mobil kylanläggning/aggregat med HFC-köldmedier enligt SFS 2016:1128 Rapporten avser: ☐ Installationskontroll ☒ Periodiserad kontroll ☐ Kontroll efter ingrepp och uppfyllande läckagekontroll			
IDENTITET Fordonets chassis / regnr / Silver *** Aggregatbeteckning / till.nr T-1000R 50 SPECTRUM / GLW1314131 Köldmedie -mängd / typ / Kod 6.1+ 0 / R452A / PKV GWP / ton CO2e 2140 / 13.05 Operator *** Utdelningsadress *** Postadress ***		Telefon Telefax	
KONTROLL Kontroll enligt kontrollmetod (EG) förordning 1516/2007 1. Direkt mätmetod, utrustningen är tät ☐ Ja ☐ Nej 2. Registrering ☐ Ja ☐ Nej		Uppfyller krav... Noteringar (obligatorisk om anläggning/aggregat inte uppfyller krav): Arlig Kontroll	
RAPPORT ☐ Avtagning av olja (liter) Mängd ☐ Tätning av köldmedieläcka Typ ☐ Avtagning av köldmedium (kg) DESTRUKTION ☐ Påfyllning av NYTT köldmedium (kg)		Beskrivning av ingrepp: 	
Kontroll utförd av: ***		Kontrolldatum: 2021-11-24	
Centnr. 23788 Kategori 1			



THERMO KING

FRIGOBLOCK